



UCZESTNIK PROGRAMU



www.barwasystem.pl

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

BS PETeco: instrukcja czyszczenia, codziennej konserwacji, transportu oraz przechowywania

1. Warunki transportu:

- Wyroby wykonane z PET należy chronić przed opadami atmosferycznymi, przed zawilgoceniem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Transport elementów powinien odbywać się w pozycji poziomej, a krawędzie ładunku powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zmożeniem.
- Przestrzeń załadunkowa przeznaczona do transportu nie powinna posiadać wystających, ostrych elementów które mogą spowodować uszkodzenie materiału. Otoczenie sąsiadujące z ładunkiem powinno być utrzymane w należytej czystości.

2. Warunki przechowywania:

- Wyroby wykonane z PET należy przechowywać w pozycji poziomej w warunkach pełnego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub odkształceniem.
- Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania wyrobów z PET powinno cechować się stabilną temperaturą powietrza, a wilgotność nie powinna przekraczać 60%.
- Składowany materiał nie powinien znajdować się w bliskim otoczeniu pracujących urządzeń grzewczych.

3. Wskazówki dotyczące czyszczenia:

- Zabrudzenia takie jak: kurz, piasek lub okruchy, które powstają w wyniku codziennego użytkowania, należy regularnie usuwać za pomocą lekkiego odkurzania. Zawsze używaj szczotki do mebli zgodnie z kierunkiem włókien. Nie należy czekać, aż powstaną widoczne ślady zabrudzenia.
- Aby włókna zachowały jak najdłużej swój pierwotny wygląd, powinno się od czasu do czasu przetrzeć tkaninę wilgotną irchą zgodnie z kierunkiem włókien. Nie używać ściereczek z mikrofibry!

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8
tel./fax: (66) 827-46-13

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.



UCZESTNIK PROGRAMU



www.barwasystem.pl

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

- Plamy najlepiej usuwać natychmiast po ich powstaniu. Rozlane płyny należy natychmiast wytrzeć chłonną ściereczką, aby płyn nie wniknął w materiał.
- W pierwszej kolejności do czyszczenia należy używać wody destylowanej. Czyścić jak najdokładniej, zawsze od zewnątrz do wewnątrz, aby nie powiększyć plamy. Jeśli woda nie będzie wystarczająca, trudno usuwalne plamy można spróbować usunąć za pomocą środka zawierającego czwartorzędowe sole amoniowe lub 30% roztworu alkoholu etylowego lub izopropylowego. Preparat należy dobrać do rodzaju zabrudzenia. Zaleca się wykonanie próbnego czyszczenia na małej powierzchni w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że zabieg czyszczenia nie uszkodzi materiału. Po czyszczeniu ostrożnie usunąć wszelkie pozostałości środka czyszczącego, ponieważ mogą one spowodować szybkie ponowne zabrudzenie.

Powyższe zabiegi pielęgnacyjne mają charakter wskazówek, a wyniki tych działań mogą być różne w zależności od zmiennych pozostających poza kontrolą producenta. Firma BARWA SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z zastosowania wymienionych zabiegów czyszczenia. Jeśli zajdzie potrzeba dalszej pomocy przy czyszczeniu i konserwacji produktów BARWA SYSTEM, zalecamy kontakt z firmą specjalizującą się w zakresie czyszczenia tego typu zabrudzeń.

Aby uniknąć zatrucia lub obrażeń ciała należy zawsze czytać wskazówki dotyczące stosowania zawarte na etykietach środków czyszczących. Nie należy mieszać środków czyszczących na „własną rękę”, ponieważ może to spowodować powstanie trujących oparów będących przyczyną problemów z oddychaniem. Podczas używania preparatów czyszczących należy stosować środki ochrony osobistej takie jak odzież ochronna, rękawice oraz okulary ochronne.

Za prawidłowość przechowywania i czyszczenia wyrobów wykonanych z PET odpowiada Klient. Informacje zawarte w instrukcji mogą być okresowo aktualizowane, przy czym zawsze obowiązuje najnowsza wersja. W tym celu prosimy o odwiedzanie naszej witryny pod adresem www.barwasystem.pl, gdzie w sekcji do pobrania w zakładce materiały informacyjne znajduje się najnowsza wersja niniejszej instrukcji.

wersja 02.2024

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8
tel./fax: (66) 827-46-13

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.